

GANCHO
DE PESAJE

CR



AÉREO



DISPLAY
LCD

Características principales

- Gancho de pesaje aéreo para cargas ligeras.
- Carga mínima 1.000 g.

Funciones destacables

- Cero.
- Tara.
- Cambio de unidad kg/lb.
- Hold: fijación de la cifra en el display.
- Autoapagado.


Construcción

- Estructura:
 - Carcasa de plástico ABS de gran robustez.
- Consola:
 - Teclado con 3 teclas y display LCD retroiluminado con 3 dígitos de 16,5 mm.

Alimentación

- 3 pilas 1,5 V AA.

DIMENSIONES



DATOS EN mm

A

80

B

45

C

340

MODELOS:

ALCANCE 100 KG / 50 G

Cely CR-100

Ref.:
75ACR100015

ALCANCE 200 KG / 100 G

Cely CR-200

Ref.:
71ACR200016